


Auszugstest Handlauf Holz 40 mit K1-Konsole VERTIKAL




Bis 101,9 KG keinerlei Veränderung an der Trockenbauwand.

Die Halter sitzen fest.

Durchbiegung Handlauf ca. 10 mm auf 1000 mm.

Auszugstest Handlauf Holz 40 mit K1-Konsole VERTIKAL



Bis 141,9 KG keinerlei Veränderung an der Trockenbauwand.

Die Halter sitzen fest.

Durchbiegung Handlauf ca. 15 mm auf 1000 mm.

Auszugstest Handlauf Holz 40 mit K1-Konsole VERTIKAL



**Bei 161,9 KG nach ca. 10 Sekunden Ausbruch der
Konsolen aus der Trockenbauwand.**

Auszugstest Handlauf Holz 40 mit K1-Konsole HORIZONTAL



**Bis zu einer Zuglast von 155 KG leichte Durchbiegung
des Handlaufes um ca. 15 mm**



Auszugstest Handlauf Holz 40 mit K1-Konsole HORIZONTAL



**Ab einer Zuglast von 155 KG
reist der rechte Halter aus der Wand.**